

Российская Федерация  
Краснодарский край Каневской район  
Государственное автономное профессиональное образо-  
вательное учреждение Краснодарского края «КАНЕВ-  
СКОЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
353720, ст-ца Стародеревянковская ул. Централь-  
ная, 48

Телефон:(86164) 65-3-10, Факс: (86164) 65-3-10

ОКПО 02504182, ОГРН 1022303981160

ИНН 2334005682 , КПП 233401001

20. 08. 2018 № 01. 14

На № 319-9-22 от 24.05.2018 года

Главному государственному инспектору  
по пожарному надзору Каневского района  
полковнику вн. службы

Э.А. Юрченко

### Отчет

об исполнении предписания от 24.05.2018 года № 319-9-22 с целью устранения нарушений,  
выявленных в ходе проверки,

Государственного автономного –профессионально образовательного учреждения Краснодар-  
ского края «Каневской-аграрно-технологический колледж»

Проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений требова- ний пожарной безопасно- сти с указанием мероприя- тия по его устраниению и конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Фе- дерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нару- шены	Мероприятия по устраниению нарушений
1	2	3	4
<b>Общежитие</b>			
1.	В здании общежития отсут- ствует договор на обслу- живание системы подачи свето- вого и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении де- журного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения по- жарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	В нарушение ст. 83 ч.7 Федерального закона №123 – ФЗ «Техниче- ский регламент о требо- ваниях пожарной без- опасности.	Заключен договор с ООО «СПМ-23» №824 от 01.07.2018 г. срок действия с 01.06.2018г. по 31.12.2018 г.
2.	Произвести проверку состоя- ния огнезащитного состава деревянных конструкций кровли здания общежития. Состояние огнезащитной	В нарушение п.21 Пра- вил противопожарного режима в РФ утвер- жденных Постановле- нием Правительства РФ	В здании общежития проведена обра- ботка деревянных конструкций чер- дачного помещения огнезащитным составом.

*1 ...*

	пропитки должно проверяться не реже двух раз в год.	от 25.04.2012 года № 390	
3.	Выполнить электропроводку на здании общежития в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
4.	При эксплуатации эвакуационных путей в здании общежития, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	В нарушение п.36 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Ведутся работы по приобретению сэндвич панелей, для замены стекол на дверях и фрамугах
5.	В здании общежития, неисправна система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления краскацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта	В нарушение ч.1. ст. 54. Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ принятого Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года.	Ремонт системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнен ИП Передерий С.А.
6.	Обеспечить двери эвакуационных выходов в здании общежития с применением приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18	Выписан счет для приобретения доводчиков и защелок
7.	Порог возле дверей на пути эвакуации 1-го этажа общежития, препятствует свободной эвакуации людей из здания.	В нарушение п.36 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Работы частично выполнены (трубы отопления препятствовавшие свободной эвакуации людей из здания перенесены).
8.	Запретить применение удлинителей для питания электроаппаратов в здании общежития	В нарушение п426 (з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Приказ о запрете применения удлинителей от 25.05.2018 г. № 298
9.	Допускаются загромождение эвакуационных путей в коридорах	В нарушение п 23 (к) Правил противопожар-	Эвакуационные пути в коридоре здания общежития освобождены от за-

	доре здания общежития	ного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	громождений.
10.	В здании общежития установить эвакуационное освещение на путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	В нарушение СНиП 23-05-95* п. 7.62	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
11.	На путях эвакуации в здании общежития (лестничных маршей) допускаются горючие материалы (полы окрашены масляной краской)	В нарушение СНиП 21-01-97* п. 6.25*	Запланирована укладка плитки на все лестничные марши, частично убрана окраска масляной краски.
12.	В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.	В нарушение п 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Планы эвакуации на всех этажах здания и в жилых комнатах вывешены.
13.	Противопожарный люк на кровлю здания общежития заблокирован	В нарушение п 36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Противопожарный люк на кровли здания разблокирован (исправлен замок).
14.	Выполнить электропроводку в здании общежития на 3 этаже в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Нарушения устраниены
15.	Произвести ремонт системы вентиляции в помещении кухни здания общежития	В нарушение п 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Ремонт выполнен (установлена вытяжная труба).
16.	Допускаются горючие материалы на путях эвакуации парикмахерской в здании общежития (пластик)	В нарушение СНиП 21-01-97* п.6.25	Ремонт выполнен (пластик замен на ГКЛ).
17.	На окнах в здании общежития установлены глухие металлические решетки.	В нарушение п.36 (б) Правил противопожарного режима в Россий-	Произведен демонтаж решеток

		ской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	
18.	В общежитии руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	В нарушение п.9 . Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	Разработаны инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. Приобретен электрический фонарь.
19.	Предусмотреть на кровле здания общежития и административного корпуса ограждение по кровле со всех сторон	В нарушение СНиП 2.01-97* п 8.11	Ограждение установлено
20.	В окрасочном цехе корпуса № 2 отсутствует автоматическая установка пожаротушения.	В нарушение свода правил СП 5.13130.2009 т.3 утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175	Разрабатывается проект об организации установки автоматического пожаротушения.
21.	Доукомплектовать пожарные щиты в корпусе № 2 для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.	В нарушение п.481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Пожарные щиты доукомплектованы.
22.	Обеспечить наличие на дверях корпуса №2 категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	В нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
23.	Обеспечить двери эвакуационных выходов в здании корпуса №2 с применением приспособлений для самозакрытия и уплотнения в притворах.	В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18	Выписан счет на приобретение доводчиков и защелок.
24.	Обеспечить на путях эвакуа-	В нарушение п. 35 Пра-	Выписан счет на приобретение до-

	ции здания корпуса № 2 свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа, с применением легкоотпираемого затвора.	вил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	водчиков и защелок
25.	На путях эвакуации в здании корпуса №2 допускается установка электрощитовой, что препятствует безопасной эвакуации из здания	В нарушение п.23 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
26.	В здании корпуса № 2 не разработан и не вывешен на видное место план эвакуации людей на случай возникновения пожара согласно ППР п.7 ГОСТ Р 12.21.143-02	В нарушение ГОСТ Р 12.21.143-02	План эвакуации разработан и выведен.
27.	Обеспечить коридоры корпуса № 2 огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 к правилам ППР. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	В нарушение п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Коридоры корпуса №2 обеспечены огнетушителями.
28.	На путях эвакуации в строительном корпусе допускаются горючие материалы (стены оббиты ДСП)	В нарушение СНиП 21-01-97* п. 6.25*	Частично сделан ремонт
29.	Обеспечить на путях эвакуации в кондитерской свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа, с применением легкоотпираемого затвора.	В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Выписан счет на приобретение доводчиков и защелок
30.	На путях эвакуации в кондитерской допускается установка электрощитовой, что препятствует безопасной эвакуации из здания	В нарушение п.23 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
<b>Столовая</b>			
31.	Обеспечить двери эвакуационных выходов в здании столовой с применением приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18	Выписан счет на приобретение доводчиков и защелок
32.	Убрать из-под лестничного	В нарушение п 23(к)	Сгораемые материалы из-под лест-

	марша в столовой сгораемые материалы.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	ничного марша в столовой убраны.
33	Убрать из помещения подвала здания столовой сгораемые материалы.	В нарушение п 23(к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Сгораемые материалы из помещения подвала столовой убраны
34	Обеспечить подвал здания столовой огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 к правилам ППР. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	В нарушение п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Помещение подвала здания столовой обеспечено огнетушителем.
35	Выполнить электропроводку в здании столовой в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
36	Установить на электрические светильники в помещении столовой колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника.	В нарушение п.42 (в). Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере поступления субсидий из бюджета Краснодарского края
37	Обеспечить наличие на двух производственных помещениях здания столовой категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	В нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
38	Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, (подвальная лестница здания столовой) Проверка состояния огнезащитной обработки при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	В нарушение п.21 . Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края

Главный корпус			
39	В кабинете юриста здания главного корпуса допускается пользование розетками с повреждением	В нарушение пп. «а,б» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Розетка с повреждением демонтирована.
40	Убрать из кабинета юриста здания главного корпуса сгремевые материалы.	В нарушение п 23(к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	В кабинете юриста запланирован ремонт октябрь 2018 г.
41	На окнах в здании главного корпуса установлены глухие металлические решетки.	В нарушение п.36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Решетки демонтированы.
42	На путях эвакуации в здании главного корпуса под лестничной клеткой допускается установка электрощитовой, что препятствует безопасной эвакуации из здания	В нарушение п.23 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
43	Выполнить электропроводку в кабинете бухгалтерии здания главного корпуса в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Электропроводка в кабинете бухгалтерия выполнена.
44	Запретить применение удлинителей для питания электро приборов в кабинете бухгалтерии, юриста, учебных классов и других помещениях в здания главного корпуса	В нарушение п426 (з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Приказ от 25.05.2018 г. № 298
45	В кабинете бухгалтерии главного корпуса имеется оставление, по окончании рабочего времени, не обесточенных бытовых электроприборов	В нарушение п. 40 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Приказ от 25.05.2018 г. № 298
46	Выполнить электропроводку в коридоре главного корпуса в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации	Выполнен ремонт электропроводки

		ции эл. потребителей п.2.12.17.	
47.	Обеспечить двери эвакуационных выходов в здании главного корпуса с применением приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18	Выписан счет на приобретение доводчиков и защелок
48.	Обеспечить на путях эвакуации здания главного корпуса свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа, с применением легкоотпираемого затвора.	В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Выписан счет на приобретение доводчиков и защелок
49.	На путях эвакуации (лестничных маршей ) допускаются горючие материалы (полы окрашены масляной краской)	В нарушение СНиП 21-01-97* п. 6.25*	Запланирована укладка плитки на все лестничные марши, частично убрана окраска масляной краски.
50.	В здании главного корпуса установить эвакуационное освещение на путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	В нарушение СНиП 23-05-95* п. 7.62	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
51.	При эксплуатации эвакуационных путей в здании главного корпуса, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	В нарушение п.36 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Ведутся работы по приобретению сэндвич панелей, для замены стекол на дверях и фрамугах
<b>Клуб</b>			
52.	В клубе, в зрительном зале кресла в рядахочно прикрепить к полу.	В нарушение п.107 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Кресла в рядах прикреплены к полу.
53.	Запретить применение удлинителей для питания электро-приборов в здании клуба	В нарушение п426 (з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Приказ от 25.05.2018 г. № 298
54.	Выполнить электропроводку в здании клуба в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
55.	Допускаются горючие мате-	В нарушение СНиП 21-	Работы будут выполнены по мере

	риалы на путях эвакуации в помещении клуба (пластик)	01-97* п.6.25	поступления субсидий из бюджета Краснодарского края
56.	Установить на электрические светильники в помещении клуба колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией светильника.	В нарушение п.42 (в). Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
57.	На окнах в здании клуба демонтировать глухие металлические решетки.	В нарушение п.36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Решетки демонтированы
58.	Убрать из помещения костюмерной здания клуба сгораемые материалы.	В нарушение п 23(к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Выполнено
59.	Необходимо обеспечить в здании клуба исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	В нарушение п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	выполнено
60.	Порог возле дверей на пути эвакуации здания клуба, препятствует свободной эвакуации людей из здания.	В нарушение п.36 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
61.	Подтвердить соответствующими сертификатами группу горючести фасадной отделки здания клуба.	В нарушение ст. 87 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ принятого Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года. Редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
<b>Автомобильные боксы</b>			
62.	В здании автомобильных	В нарушение ч.1. ст. 54.	Работы будут выполнены по мере

	гаражей отсутствует система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ принятого Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года.	выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
63.	Обеспечить наличие на двухъярусных автомобильных боксах категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	В нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
64.	Руководитель организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивает разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирующими тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.	В нарушение п. 247 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	План расстановки транспортных средств разработан.
65.	Руководитель организации не обеспечил исправность, источников внутреннего противопожарного водопровода в автомобильном боксе (отсутствуют ящики, рукава, стволы)	В нарушение п.55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
66.	В автомобильном боксе отсутствуют металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искро-	В нарушение п.450 а. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвер-	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края

	безопасном исполнении в который по окончании рабочего дня складывается промасленная ветошь и использованный песок.	жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	
67	Обеспечить автомобильные боксы огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 к правилам ППР. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	В нарушение п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
68	Выполнить в помещениях автомобильных боксов электропроводку в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
69	Убрать из помещений автомобильного бокса, горючие материалы (ГСМ)	В нарушение п.23, б . Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Горючие материалы (ГСМ) уbraneы
<b>Общие мероприятия</b>			
70	Над кровлей учебного корпуса допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем)	В нарушение п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
71	Разместить на территории объекта пожарные щиты. для размещения первичных средств пожаротушения, не-механизированного пожарного инструмента и инвентаря.	В нарушение п.481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Приобретен и установлен пожарный щит.
72	На территории объекта вблизи сторожки пожарный щит для размещения первичных средств пожаротушения, не-механизированного пожарного инструмента и инвентаря необходимо доукомплектовать огнетушителями	В нарушение п.481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Пожарный щит укомплектован
73	Выполнить электропроводку вблизи сторожки в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
74	В зданиях с ведением учебных процессов отсутствует	В нарушение ст. 83 ч.7 Федерального закона	

	система подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
75.	Отсутствует на зданиях всех категорий знак предусмотренный документацией о классе функциональной пожарной опасности зданий.	В нарушение п 23(о) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
76.	Выполнить электропроводку на здании большого склада в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Электропроводка на здании выполнена.
77.	Допускается загромождение эвакуационных путей бытовыми предметами и строительными материалами в большом складе.	В нарушение п 23 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Загромождения эвакуационных путей устранено.
78.	Выполнить электропроводку внутри здания большого склада в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Электропроводка внутри здания большого склада приведена в соответствие.
79.	В большом складе помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	В нарушение ч.1. ст. 88. Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123 ФЗ принятого Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
80.	Не заделаны строительным раствором или негорючими материалами зазоры в местах пересечения противопожарных преград в помещении малярного цеха	В нарушение п 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Планируется выполнение строительных работ в сентябре 2018 г.

81.	Допускаются горючие материалы в учебном корпусе, кабинете № 30 (кабинет парикмахеров) на путях эвакуации (пластик)	В нарушение СНиП 21-01-97* п.6.25	Проведен капитальный ремонт ( пластик заменен на ГКЛ)
82.	Выполнить электропроводку в гараже расположенному в здании склад в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
83.	Убрать из помещений автомобильного гаража расположенного в здании, горючие материалы (ГСМ)	В нарушение п.23, б . Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Горючие материалы (ГСМ) убраны.
84.	В помещении склада запретить совместное хранение ГСМ и прочих бытовых предметов.	В нарушение п 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Приказ от 25.05.2018 г. №298
85.	Убрать из бытового помещения механика сгораемые материалы.	В нарушение п 23(к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	Бытовые помещения механика, приведены в соответствие
86.	Обеспечить наличие на двухъярусах СТО категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	В нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
87.	В здании СТО система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации	В нарушение ч.1. ст. 54. Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ принятого Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края

	безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта (ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ).		
88	Выполнить электропроводку в здании сторожки в соответствии с ПУЭ	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141,142,143 Правил технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
89	Произвести инструктаж лиц допущенных к работе на объекте. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществить путем проведения противопожарного инструктажа или прохождения пожарно-технического минимума.	В нарушение п.3 . Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	Инструктаж проведен.
90	Произвести обработку огне-защитным составом кровли зданий главного корпуса, строительного корпуса, здания столовой и навеса, здания клуба и сценической коробки, склада, автомобильного гаража.	В нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
91	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.	В нарушение п.24 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Нарушения устраниены (проведены испытания пожарных лестниц, составлен акт)
92	В строительном корпусе проверить сети внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу (проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год)	В нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Выполнена проверка 09.08.2018 г. ООО «Пожтехсервис»
93	В зданиях столовой и строительного корпуса не разработан и не выведен на видное место план эвакуации людей на случай возникновения пожара согласно ППР п.7 ГОСТ Р 12.21.143-02	В нарушение ГОСТ Р 12.21.143-02	План эвакуации разработан и выведен.

94	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем не держит воду)	В нарушение п.55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
95	На территории машинного двора проверить источник наружного противопожарного водоснабжения (водоем) (проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год)	В нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
96	На территории машинного двора, в зданиях мастерских, административно бытовом корпусе, токарном цеху, руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	АПС отремонтировано
97	На территории машинного двора, руководителем организации не организован и не произведен замер сопротивления изоляции электропроводки силовой и осветительной электросети в здании мастерских, административно бытовом корпусе, токарном цеху	В нарушение ФЗ № 123 ст. 141, 142,143; Правила технической эксплуатации эл. потребителей п.2.12.17.	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
98	На территории машинного двора произвести обработку огнезащитным составом кровли здания административно бытового корпуса	В нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Работы будут выполнены по мере выделения субсидий из бюджета Краснодарского края
99	Руководителем организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на территории машинного двора	В нарушение п.4. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	Лицо ответственное за пожарную безопасность на территории машинного двора назначено в соответствии с приказом
100	На территории машинного двора на объекте к работе	В нарушение п.3. Правил противопожарного	Лица, допускающиеся к работе прошли обучение.

	допускаются лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности	режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	
101	На территории машинного двора произвести техническое обслуживание огнетушителей, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течении всего срока эксплуатации.	В нарушение п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 СП 9.13130.2009 п.4.3.1.	Техническое обслуживание огнетушителей произведено
102	На территории машинного двора производить ежеквартальную проверку огнетушителей, +включающую в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним.	В нарушение п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 СП 9.13130.2009 п.4.3.6.	Проверка огнетушителей произведен, назначено ответственное лицо, введен журнал проверок
103	На территории машинного двора назначить приказом ответственное лицо за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	В нарушение Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 СП 9.13130.2009 п.4.1.32	Лицо ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей назначено в соответствии с приказом.

Директор



А.Г. Скидан